

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

6401 N. Hampton Dr

Austin, TX 78723

Pies cuadrados del edificio: 132.800

Acres del predio: 13.5 Acres

Fecha de la primera construcción: 1958

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	15.5%
Hispanos	79.5%
Blancos	2.8%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	1.8%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	0.4%
Con desventajas económicas	93.3%
Estudiantes que aprenden inglés	59.7%
Educación Especial	13.8%
Matrícula	283

Resumen de la instalación

La Academia de Liderazgo para Mujeres Jóvenes Sadler Means, que atiende una matrícula de aproximadamente 300 estudiantes, está en el noroeste de Austin. La escuela fue construida en 1958 y tiene problemas de infraestructura e idoneidad educacional. La escuela y su predio tienen un tamaño grande y actualmente una de las alas de la escuela es ocupada por personal del distrito. No hay espacios de aprendizaje al aire libre sino que se provee un área al aire libre entre el edificio principal y el edificio de música, que actualmente tiene problemas de acceso. Solo hay bancas fijas para sentarse. Dentro de los espacios de enseñanza, los estudios no tienen ningún acceso a espacios de aprendizaje grupal o de colaboración pero todos los estudios tienen mucha luz natural y vistas al exterior.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de escuelas secundarias del distrito: 62



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas secundarias del distrito: 66



Preguntas/Comentarios
 Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio
ESA de escuelas
secundarias del
distrito: 62



Edificio general


- 1 - Exterior 57
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 70
- 3 - Edificio general 56
- 4 - Seguridad 45
- 5 - Calidad ambiental 64
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 68
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 64

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 48
- 9 - Aprendizaje de carreras CTE 37
- 10 - Artes Visuales y Escénicas 57
- 11 - Atletismo y bienestar 54
- 12 - Servicio de comidas 50
- 13 - Recursos de medios 63
- 14 - Tecnología 65
- 15 - Espacios de administración 45

Puntaje de la FCA:

--- Promedio
FCA de escuelas
secundarias del
distrito: 66



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 93
- 2 - Arquitectura interior 80
- 3 - Estructural 42
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 63
- 5 - Sistema eléctrico 58
- 6 - Fontanería 56
- 7 - Predio / Espacio público 75

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com