



2016 Evaluación de Condición de Instalación y Evaluación de Conveniencia Educativa



ESCUELA PRIMARIA CAMPBELL



Sitio de Instalación

2613 Rogers Ave.
Austin, TX 78722

Área de Edificio: 61,793 Pies Cuadrados
Pies Cuadrados del Sitio: 10 Acres
Fecha de la Primera Construcción: 1992

Cronología de la Evaluación:

Entrevista de Condición de Instalación: 06/22/16
Vista para Evaluar Condición de Instalación: 06/27/16
Entrevista de Conveniencia Educativa: 06/29/16
Visita para Evaluar Conveniencia Educativa: 06/29/16

Resumen de Instalación



La Escuela Primaria Campbell fue establecida en el 1992, y consiste de un edificio permanente. El Edificio Principal Escolar (BLDG-111A) esta cubierto con dobleces en la mayor parte de las puertas exteriores. Hay un patio de recreo que es cubierta junto con una pista y campos de recreo adicionales.

Evaluación de Condición de Instalación (ECI)

La ECI es un proceso que se utiliza para entender las deficiencias de una instalación. Es realizado por un equipo de arquitectos e ingenieros de diversas disciplinas. La ECI es realizado usando datos existentes, entrevistas de personal de la instalación, evaluaciones por paseo de la instalación, análisis, y estimación de costos.

CALIFICACION ECI

Escuela Primaria Campbell

63

Evaluación de Conveniencia Educativa (ECE)

La ECE mide el grado en que la instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje teniendo en cuenta la calidad del medio ambiente exterior y sitio, espacios académicos, espacios de apoyo, espacios listos para el futuro, biblioteca y centro multimedia, seguridad, tecnología, almacenamiento, accesorios, muebles y equipo y controlabilidad de sistemas de iluminación y climatización.

CALIFICACION ECE

Escuela Primaria Campbell

89

*La puntuación de ECI es igual a 100 menos el Índice de Condición de Instalación (ICC). La ICC es igual al costo de mantener, reparar y reemplazar las deficiencias de instalaciones dividido por el valor actual de sustitución de la instalación.

*La ECI y ECE no son una representación del rendimiento académico de la escuela y no reflejar ninguna construcción o mejoras realizadas después de la fecha de evaluación.
*Estos son los proyectos de puntuaciones pendientes retroalimentación AISD.

Enlaces a encuestas en línea:

[AISD Educational Suitability Survey](https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Survey) - https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Survey

[AISD Cuestionario para la Condición de Instalación y Conveniencia Educativa](https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Espanol) - https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Espanol

2016 Evaluación de Condición de Instalacion y Evaluación de Conveniencia Educativa

Evaluación de Condición de Instalacion

Rating Scale:  E Excelente  G Bueno  A Promedio  P Malo  F Falla

BLDG-111A
Edificio Principal Escolar

Mecánica / Climatización

Mecánica / Climatización	 P
Distribución de Agua Sanitaria	 A
Accesos de Plomería	 G
Elevadores y Ascensores	N/A

Eléctrico

Distribución Eléctrica	 A
Iluminación	 G
Comunicaciones y Seguridad	 G
Alarma Contra Incendios	 G
Protección Contra Incendios / Supresión	N/A

Arquitectura Exterior

Puertas Exteriores	 G
Paredes Exteriores	 A
Ventanas Exteriores	 A
Escaleras Exteriores	 G
Techo	 P

Arquitectura Interior

Acabados de Techo Interior	 G
Puertas Interiores	 G
Acabados de Piso Interior	 G
Paredes Interiores	 A
Acabados de Pared Interior	 G
Escaleras Interiores	N/A

Sitio / Civil

Calzada	 A
Estacionamiento	 P
Pavimento Peatonal (Banqueta)	 A
Desarrollo de Sitio	 A
Paisaje	 P
Campos de Juego	 A

Espacio de Rastreo

Desagüe por Debajo del Edificio	N/A
Acceso / Ventilación	N/A
Fundación	N/A
Tubería Expuesta	N/A
Ductos Expuestos	N/A

Evaluación de Conveniencia Educativa

Rating Scale

-  **Excelente**
81-100
-  **Bueno**
66-80
-  **Promedio**
51-65
-  **Insatisfactorio**
36-50
-  **Muy Insatisfactorio**
20-35

Área de evaluación

Área de evaluación	Resultado
Exterior	 85
Edificio General	 90
Espacios Académicos y Optativos Generales	 92
Desarrollo Estudiantil Listo para el Futuro	 100
Biblioteca / Centro de Medios	 98
Seguridad	 75
Tecnología	 80
Almacenamiento	 100
Muebles, Accesorios y Equipo	 60
Calidad Ambiental (Iluminación, Olores, Insectos)	 88
Controlabilidad de Sistemas(Luces, Temps, Persianas)	 60