

## ESCUELA PRIMARIA CASEY

### Sitio de Instalación

9400 Texas Oaks Drive  
Austin, TX 78748

Área de Edificio: 81,506 Pies Cuadrados  
Pies Cuadrados del Sitio: 18 Acres  
Fecha de la Primera Construcción: 1998

### Cronología de la Evaluación:

Entrevista de Condición de Instalación: 07/25/16  
Vista para Evaluar Condición de Instalación: 07/25/16  
Entrevista de Conveniencia Educativa: 08/08/16  
Visita para Evaluar Conveniencia Educativa: 08/08/16



### Resumen de Instalación



La escuela Casey Elementary fue establecida en 1998. Las instalaciones incluyen aulas, biblioteca, cocina, cafetería y gimnasio. Esta es una instalación de dos pisos que incluye un área de gran altura que alberga la cafetería y el gimnasio.

### Evaluación de Condición de Instalacion (ECI)

La ECI es un proceso que se utiliza para entender las deficiencias de una instalación. Es realizado por un equipo de arquitectos e ingenieros de diversas disciplinas. La ECI es realizado usando datos existentes, entrevistas de personal de la instalación, evaluaciones por paseo de la instalación, análisis, y estimación de costos.

#### CALIFICACION ECI

Escuela Primaria Casey

**34**

\*La puntuación de ECI es igual a 100 menos el Índice de Condición de Instalación (ICC). La ICC es igual al costo de mantener, reparar y reemplazar las deficiencias de instalaciones dividido por el valor actual de sustitución de la instalación.

### Evaluación de Conveniencia Educativa (ECE)

La ECE mide el grado en que la instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje teniendo en cuenta la calidad del medio ambiente exterior y sitio, espacios académicos, espacios de apoyo, espacios listos para el futuro, biblioteca y centro multimedia, seguridad, tecnología, almacenamiento, accesorios, muebles y equipo y controlabilidad de sistemas de iluminación y climatización.

#### CALIFICACION ECE

Escuela Primaria Casey

**72**

\*La ECI y ECE no son una representación del rendimiento académico de la escuela y no reflejar ninguna construcción o mejoras realizadas después de la fecha de evaluación.  
\*Estos son los proyectos de puntuaciones pendientes retroalimentación AISD.

### Enlaces a encuestas en línea:

[AISD Educational Suitability Survey](https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Survey) - [https://www.surveymonkey.com/r/AISD\\_Educational\\_Suitability\\_Survey](https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Survey)

[AISD Cuestionario para la Condicion de Instalacion y Conveniencia Educativa](https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Espanol) - [https://www.surveymonkey.com/r/AISD\\_Educational\\_Suitability\\_Espanol](https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Espanol)

## Evaluación de Condición de Instalacion

Rating Scale: **E** **G** **A** **P** **F**  
Excelente Bueno Promedio Malo Falla

BLDG-173A  
Edificio Principal Escolar

Mecánica / Climatización	
Mecánica / Climatización	<b>P</b>
Distribución de Agua Sanitaria	<b>A</b>
Accesorios de Plomería	<b>A</b>
Elevadores y Ascensores	<b>G</b>
Eléctrico	
Distribución Eléctrica	<b>A</b>
Iluminación	<b>P</b>
Comunicaciones y Seguridad	<b>A</b>
Alarma Contra Incendios	<b>A</b>
Protección Contra Incendios / Supresión	<b>A</b>
Arquitectura Exterior	
Puertas Exteriores	<b>A</b>
Paredes Exteriores	<b>A</b>
Ventanas Exteriores	<b>G</b>
Escaleras Exteriores	<b>G</b>
Techado	<b>P</b>
Arquitectura Interior	
Acabados de Techo Interior	<b>P</b>
Puertas Interiores	<b>A</b>
Acabados de Piso Interior	<b>A</b>
Paredes Interiores	<b>A</b>
Acabados de Pared Interior	<b>A</b>
Escaleras Interiores	<b>G</b>

Sitio / Civil	
Calzada	<b>G</b>
Estacionamiento	<b>G</b>
Pavimento Peatonal (Banqueta)	<b>G</b>
Desarrollo de Sitio	<b>G</b>
Paisaje	<b>A</b>
Campos de Juego	<b>A</b>

Espacio de Rastreo	
Desagüe por Debajo del Edificio	N/A
Acceso / Ventilación	N/A
Fundación	N/A
Tubería Expuesta	N/A
Ductos Expuestos	N/A

## Evaluación de Conveniencia Educativa

### Rating Scale

- Excelente**  
81-100
- Bueno**  
66-80
- Promedio**  
51-65
- Insatisfactorio**  
36-50
- Muy Insatisfactorio**  
20-35

Área de evaluación	Resultado
Exterior	<b>72</b>
Edificio General	<b>87</b>
Espacios Académicos y Optativos Generales	<b>71</b>
Desarrollo Estudiantil Listo para el Futuro	<b>78</b>
Biblioteca / Centro de Medios	<b>65</b>
Seguridad	<b>65</b>
Tecnología	<b>70</b>
Almacenamiento	<b>60</b>
Muebles, Accesorios y Equipo	<b>62</b>
Calidad Ambiental (Iluminación, Olores, Insectos)	<b>84</b>
Controlabilidad de Sistemas(Luces, Temps, Persianas)	<b>84</b>