

ESCUELA PRIMARIA NORMAN



Sitio de Instalación

4001 Tannehill Lane
Austin, TX 78721

Área de Edificio: 58,519 Pies Cuadrados

Pies Cuadrados del Sitio: 10 Acres

Fecha de la Primera Construcción: 1969

Cronología de la Evaluación:

Entrevista de Condición de Instalación: 06/07/16

Vista para Evaluar Condición de Instalación: 06/14/16

Entrevista de Conveniencia Educativa: 06/07/16

Visita para Evaluar Conveniencia Educativa: 06/07/16

Resumen de Instalación



La Escuela Primaria Norman fue establecida primero en el 1969, y consiste de dos edificios permanentes, el Edificio Principal Escolar (BLDG-150A), y el Edificio de Salones Separado (BLDG-150B). El Edificio Principal Escolar consiste en el ala-100 y el ala-200, que fue construido en 1998. La segunda adición (ala-300) fue construida en 2008 y se conoce como BLDG-150B en la evaluación de condición de instalación.

Evaluación de Condición de Instalación (ECI)

La ECI es un proceso que se utiliza para entender las deficiencias de una instalación. Es realizado por un equipo de arquitectos e ingenieros de diversas disciplinas. La ECI es realizado usando datos existentes, entrevistas de personal de la instalación, evaluaciones por paseo de la instalación, análisis, y estimación de costos.

CALIFICACION ECI

Escuela Primaria Norman

50

*La puntuación de ECI es igual a 100 menos el Índice de Condición de Instalación (ICC). La ICC es igual al costo de mantener, reparar y reemplazar las deficiencias de instalaciones dividido por el valor actual de sustitución de la instalación.

Evaluación de Conveniencia Educativa (ECE)

La ECE mide el grado en que la instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje teniendo en cuenta la calidad del medio ambiente exterior y sitio, espacios académicos, espacios de apoyo, espacios listos para el futuro, biblioteca y centro multimedia, seguridad, tecnología, almacenamiento, accesorios, muebles y equipo y controlabilidad de sistemas de iluminación y climatización.

CALIFICACION ECE

Escuela Primaria Norman

56

*La ECI y ECE no son una representación del rendimiento académico de la escuela y no reflejar ninguna construcción o mejoras realizadas después de la fecha de evaluación.
*Estos son los proyectos de puntuaciones pendientes retroalimentación AISD.

Enlaces a encuestas en línea:

[AISD Educational Suitability Survey](https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Survey) - https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Survey

[AISD Cuestionario para la Condición de Instalación y Conveniencia Educativa](https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Espanol) - https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Espanol

2016 Evaluación de Condición de Instalacion y Evaluación de Conveniencia Educativa

**NORMAN
ELEMENTARY
SCHOOL**

Rev. 11/30/2016

Evaluación de Condición de Instalacion

Rating Scale: E G A P F
Excelente Bueno Promedio Malo Falla

	BLDG-150A Edificio Principal Escolar	BLDG-150B Edificio de Salones Separado
Mecánica / Climatización		
Mecánica / Climatización	A	A
Distribución de Agua Sanitaria	A	G
Accesorios de Plomería	A	A
Elevadores y Ascensores	N/A	N/A
Eléctrico		
Distribución Eléctrica	A	G
Iluminación	A	A
Comunicaciones y Seguridad	G	G
Alarma Contra Incendios	A	G
Protección Contra Incendios / Supresión	A	G
Arquitectura Exterior		
Puertas Exteriores	A	A
Paredes Exteriores	A	G
Ventanas Exteriores	A	G
Escaleras Exteriores	N/A	N/A
Techado	A	P
Arquitectura Interior		
Acabados de Techo Interior	A	G
Puertas Interiores	A	A
Acabados de Piso Interior	A	G
Paredes Interiores	A	G
Acabados de Pared Interior	A	G
Escaleras Interiores	N/A	N/A

Sitio / Civil

Calzada	A
Estacionamiento	A
Pavimento Peatonal (Banqueta)	A
Desarrollo de Sitio	A
Paisaje	A
Campos de Juego	A

Espacio de Rastreo (BLDG-150A)

Desagüe por Debajo del Edificio	A
Acceso / Ventilación	A
Fundación	A
Tubería Expuesta	A
Ductos Expuestos	A

Evaluación de Conveniencia Educativa

Rating Scale

- **Excelente**
81-100
- **Bueno**
66-80
- **Promedio**
51-65
- **Insatisfactorio**
36-50
- **Muy Insatisfactorio**
20-35

Área de evaluación	Resultado
Exterior	51
Edificio General	80
Espacios Académicos y Optativos Generales	40
Desarrollo Estudiantil Listo para el Futuro	58
Biblioteca / Centro de Medios	87
Seguridad	49
Tecnología	50
Almacenamiento	67
Muebles, Accesorios y Equipo	60
Calidad Ambiental (Iluminación, Olores, Insectos)	60
Controlabilidad de Sistemas(Luces, Temps, Persianas)	52