

2016 Evaluación de Condición de Instalación y Evaluación de Conveniencia Educativa

ESCUELA PRIMARIA OVERTON

ESCUELA PRIMARIA OVERTON

Sitio de Instalación

7201 Colony Loop Drive
Austin, TX 78724

Área de Edificio: 83,405 Pies Cuadrados
Pies Cuadrados del Sitio: 70 Acres
Fecha de la Primera Construcción: 2007

Cronología de la Evaluación:

Entrevista de Condición de Instalación: 06/09/16
Vista para Evaluar Condición de Instalación: 06/09/16
Entrevista de Conveniencia Educativa: 06/09/16
Visita para Evaluar Conveniencia Educativa: 06/09/16



Resumen de Instalación



Overton Elementary School se estableció por primera vez en el 2007, y consiste de un permanente Edificio Principal Escolar (Bldg-189A) con dos alas. El edificio de dos pisos está conectado al Centro de Recreación Turner Roberts por una pasarela encerrado. La instalación acoge a los grados K a 5 e incluye aulas, oficinas administrativas, laboratorio de computación, sala de música y una cafetería que funciona como un gimnasio y un auditorio.

Evaluación de Condición de Instalación (ECI)

La ECI es un proceso que se utiliza para entender las deficiencias de una instalación. Es realizado por un equipo de arquitectos e ingenieros de diversas disciplinas. La ECI es realizado usando datos existentes, entrevistas de personal de la instalación, evaluaciones por paseo de la instalación, análisis, y estimación de costos.

CALIFICACION ECI

Escuela Primaria Overton

70

*La puntuación de ECI es igual a 100 menos el Índice de Condición de Instalación (ICC). La ICC es igual al costo de mantener, reparar y reemplazar las deficiencias de instalaciones dividido por el valor actual de sustitución de la instalación.

Evaluación de Conveniencia Educativa (ECE)

La ECE mide el grado en que la instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje teniendo en cuenta la calidad del medio ambiente exterior y sitio, espacios académicos, espacios de apoyo, espacios listos para el futuro, biblioteca y centro multimedia, seguridad, tecnología, almacenamiento, accesorios, muebles y equipo y controlabilidad de sistemas de iluminación y climatización.

CALIFICACION ECE

Escuela Primaria Overton

90

*La ECI y ECE no son una representación del rendimiento académico de la escuela y no reflejar ninguna construcción o mejoras realizadas después de la fecha de evaluación.

*Estos son los proyectos de puntuaciones pendientes retroalimentación AISD.

Enlaces a encuestas en línea:

[AISD Educational Suitability Survey](https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Survey) - https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Survey

[AISD Cuestionario para la Condición de Instalación y Conveniencia Educativa](https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Espanol) - https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Espanol

2016 Evaluación de Condición de Instalación y Evaluación de Conveniencia Educativa

**ESCUELA
PRIMARIA
OVERTON**

Rev. 12/13/2016

Evaluación de Condición de Instalación

Rating Scale:     
Excelente Bueno Promedio Malo Falla

BLDG-189A
Edificio Principal Escolar

Mecánica / Climatización

Mecánica / Climatización	
Distribución de Agua Sanitaria	
Accesorios de Plomería	
Elevadores y Ascensores	

Eléctrico

Distribución Eléctrica	
Iluminación	
Comunicaciones y Seguridad	
Alarma Contra Incendios	
Protección Contra Incendios / Supresión	

Arquitectura Exterior

Puertas Exteriores	
Paredes Exteriores	
Ventanas Exteriores	
Escaleras Exteriores	N/A
Techado	

Arquitectura Interior

Acabados de Techo Interior	
Puertas Interiores	
Acabados de Piso Interior	
Paredes Interiores	
Acabados de Pared Interior	
Escaleras Interiores	

Sitio / Civil

Calzada	
Estacionamiento	
Pavimento Peatonal (Banqueta)	
Desarrollo de Sitio	
Paisaje	
Campos de Juego	

Espacio de Rastreo

Desagüe por Debajo del Edificio	N/A
Acceso / Ventilación	N/A
Fundación	N/A
Tubería Expuesta	N/A
Ductos Expuestos	N/A

Evaluación de Conveniencia Educativa

Rating Scale

	Excelente 81-100
	Bueno 66-80
	Promedio 51-65
	Insatisfactorio 36-50
	Muy Insatisfactorio 20-35

Área de evaluación

Área de evaluación	Resultado
Exterior	 83
Edificio General	 70
Espacios Académicos y Optativos Generales	 91
Desarrollo Estudiantil Listo para el Futuro	 98
Biblioteca / Centro de Medios	 100
Seguridad	 88
Tecnología	 100
Almacenamiento	 93
Muebles, Accesorios y Equipo	 100
Calidad Ambiental (Iluminación, Olores, Insectos)	92
Controlabilidad de Sistemas(Luces, Temps, Persianas)	84