



2016 Evaluación de Condición de Instalación y Evaluación de Conveniencia Educativa



ESCUELA PRIMARIA TRAVIS HEIGHTS



Sitio de Instalación

2010 Alameda Drive
Austin, TX 78704

Área de Edificio: 59,658 Pies Cuadrados
Pies Cuadrados del Sitio: 3 Acres
Fecha de la Primera Construcción: 1938

Cronología de la Evaluación:

Entrevista de Condición de Instalación: 06/22/16
Vista para Evaluar Condición de Instalación: 06/27/16
Entrevista de Conveniencia Educativa: 08/09/16
Visita para Evaluar Conveniencia Educativa: 08/09/16

Resumen de Instalación



La Escuela Primaria Travis Heights fue establecida primero en el 1938, y consiste en la escuela primaria junto con dos edificios adicionales. Estos edificios permanentes incluye el Edificio Principal Escolar (BLDG-140A) inaugurado en 1938, el Edificio de Gimnasio (BLDG-140B) inaugurado en 1985, y el Edificio de Salones Separado (BLDG-140C) inaugurado en 1994. Los edificios están conectados por una serie de banquetas cubiertas.

Evaluación de Condición de Instalación (ECI)

La ECI es un proceso que se utiliza para entender las deficiencias de una instalación. Es realizado por un equipo de arquitectos e ingenieros de diversas disciplinas. La ECI es realizado usando datos existentes, entrevistas de personal de la instalación, evaluaciones por paseo de la instalación, análisis, y estimación de costos.

CALIFICACION ECI

Escuela Primaria Travis Heights

55

*La puntuación de ECI es igual a 100 menos el Índice de Condición de Instalación (ICC). La ICC es igual al costo de mantener, reparar y reemplazar las deficiencias de instalaciones dividido por el valor actual de sustitución de la instalación.

Evaluación de Conveniencia Educativa (ECE)

La ECE mide el grado en que la instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje teniendo en cuenta la calidad del medio ambiente exterior y sitio, espacios académicos, espacios de apoyo, espacios listos para el futuro, biblioteca y centro multimedia, seguridad, tecnología, almacenamiento, accesorios, muebles y equipo y controlabilidad de sistemas de iluminación y climatización.

CALIFICACION ECE

Escuela Primaria Travis Heights

62

*La ECI y ECE no son una representación del rendimiento académico de la escuela y no reflejar ninguna construcción o mejoras realizadas después de la fecha de evaluación.
*Estos son los proyectos de puntuaciones pendientes retroalimentación AISD.

Enlaces a encuestas en línea:

[AISD Educational Suitability Survey](https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Survey) - https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Survey

[AISD Cuestionario para la Condicion de Instalacion y Conveniencia Educativa](https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Espanol) - https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Espanol

2016 Evaluación de Condición de Instalacion y Evaluación de Conveniencia Educativa



Rev. 11/22/2016

Evaluación de Condición de Instalacion

Rating Scale:  **E** Excelente  **G** Bueno  **A** Promedio  **P** Malo  **F** Falla

BLDG-140A
Edificio Principal Escolar

BLDG-140B
Edificio de Gimansio

BLDG-140C
Edificio de Salones Separado

Mecánica / Climatización

Mecánica / Climatización	 P	 G	 P
Distribución de Agua Sanitaria	 A	 A	 A
Accesorios de Plomería	 A	 A	 A
Elevadores y Ascensores	N/A	 P	N/A

Eléctrico

Distribución Eléctrica	 P	 G	 G
Iluminación	 P	 P	 P
Comunicaciones y Seguridad	 A	 G	 A
Alarma Contra Incendios	 G	 G	 G
Protección Contra Incendios / Supresión	 G	N/A	N/A

Arquitectura Exterior

Puertas Exteriores	 G	 A	 G
Paredes Exteriores	 G	 A	 G
Ventanas Exteriores	 G	 A	 G
Escaleras Exteriores	 G	 G	 G
Techado	 A	N/A	 A

Arquitectura Interior

Acabados de Techo Interior	 A	 G	 G
Puertas Interiores	 G	 G	 G
Acabados de Piso Interior	 G	 G	 G
Paredes Interiores	 G	 G	 G
Acabados de Pared Interior	 G	 G	 G
Escaleras Interiores	 G	 G	 G

Sitio / Civil

Calzada	N/A
Estacionamiento	 A
Pavimento Peatonal (Banqueta)	 A
Desarrollo de Sitio	 A
Paisaje	 A
Campos de Juego	N/A

Espacio de Rastreo (BLDG-140A)

Desagüe por Debajo del Edificio	 G
Acceso / Ventilación	 A
Fundación	 A
Tubería Expuesta	 G
Ductos Expuestos	 G

Evaluación de Conveniencia Educativa

Rating Scale

-  **Excelente**
81-100
-  **Bueno**
66-80
-  **Promedio**
51-65
-  **Insatisfactorio**
36-50
-  **Muy Insatisfactorio**
20-35

Área de evaluación	Resultado
Exterior	 42
Edificio General	 63
Espacios Académicos y Optativos Generales	 65
Desarrollo Estudiantil Listo para el Futuro	 60
Biblioteca / Centro de Medios	 80
Seguridad	 48
Tecnología	 50
Almacenamiento	 40
Muebles, Accesorios y Equipo	 73
Calidad Ambiental (Iluminación, Olores, Insectos)	 64
Controlabilidad de Sistemas(Luces, Temps, Persianas)	 76