


## ESCUELA SECUNDARIA BAILEY



### Sitio de Instalación

4020 Lost Oasis Hollow  
Austin, TX 78739

Área de Edificio: 149,970 Pies Cuadrados  
Pies Cuadrados del Sitio: 41 Acres  
Fecha de la Primera Construcción: 1993

### Cronología de la Evaluación:

Entrevista de Condición de Instalación: 08/08/16  
Vista para Evaluar Condición de Instalación: 08/08/16  
Entrevista de Conveniencia Educativa: 08/08/16  
Visita para Evaluar Conveniencia Educativa: 08/08/16

## Resumen de Instalación



La Escuela Secundaria Bailey fue establecida en el 1993 y consiste en un solo edificio principal (BLDG-059A). Este edificio permanente incluye oficinas administrativas salones, cafetería y gimnasio.

### Evaluación de Condición de Instalación (ECI)

La ECI es un proceso que se utiliza para entender las deficiencias de una instalación. Es realizado por un equipo de arquitectos e ingenieros de diversas disciplinas. La ECI es realizado usando datos existentes, entrevistas de personal de la instalación, evaluaciones por paseo de la instalación, análisis, y estimación de costos.

#### CALIFICACION ECI

Escuela Secundaria Bailey

**63**

\*La puntuación de ECI es igual a 100 menos el Índice de Condición de Instalación (ICC). La ICC es igual al costo de mantener, reparar y reemplazar las deficiencias de instalaciones dividido por el valor actual de sustitución de la instalación.

### Evaluación de Conveniencia Educativa (ECE)

La ECE mide el grado en que la instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje teniendo en cuenta la calidad del medio ambiente exterior y sitio, espacios académicos, espacios de apoyo, espacios listos para el futuro, biblioteca y centro multimedia, seguridad, tecnología, almacenamiento, accesorios, muebles y equipo y controlabilidad de sistemas de iluminación y climatización.

#### CALIFICACION ECE

Escuela Secundaria Bailey

**62**

\*La ECI y ECE no son una representación del rendimiento académico de la escuela y no reflejar ninguna construcción o mejoras realizadas después de la fecha de evaluación.  
\*Estos son los proyectos de puntuaciones pendientes retroalimentación AISD.

### Enlaces a encuestas en línea:

[AISD Educational Suitability Survey](https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Survey) - [https://www.surveymonkey.com/r/AISD\\_Educational\\_Suitability\\_Survey](https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Survey)

[AISD Cuestionario para la Condición de Instalación y Conveniencia Educativa](https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Espanol) - [https://www.surveymonkey.com/r/AISD\\_Educational\\_Suitability\\_Espanol](https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Espanol)

# 2016 Evaluación de Condición de Instalacion y Evaluación de Conveniencia Educativa

## Evaluación de Condición de Instalacion

**Rating Scale:** E G A P F  
Excelente Bueno Promedio Malo Falla

BLDG-059A  
Edificio Principal Escolar

### Mecánica / Climatización

Mecánica / Climatización	<span style="color: yellow;">A</span>
Distribución de Agua Sanitaria	<span style="color: yellow;">A</span>
Accesorios de Plomería	<span style="color: yellow;">A</span>
Elevadores y Ascensores	<span style="color: green;">G</span>

### Eléctrico

Distribución Eléctrica	<span style="color: green;">G</span>
Iluminación	<span style="color: yellow;">A</span>
Comunicaciones y Seguridad	<span style="color: green;">G</span>
Alarma Contra Incendios	<span style="color: green;">G</span>
Protección Contra Incendios / Supresión	<span style="color: yellow;">A</span>

### Arquitectura Exterior

Puertas Exteriores	<span style="color: yellow;">A</span>
Paredes Exteriores	<span style="color: yellow;">A</span>
Ventanas Exteriores	<span style="color: yellow;">A</span>
Escaleras Exteriores	<span style="color: green;">G</span>
Techado	<span style="color: yellow;">A</span>

### Arquitectura Interior

Acabados de Techo Interior	<span style="color: yellow;">A</span>
Puertas Interiores	<span style="color: yellow;">A</span>
Acabados de Piso Interior	<span style="color: green;">G</span>
Paredes Interiores	<span style="color: green;">G</span>
Acabados de Pared Interior	<span style="color: green;">G</span>
Escaleras Interiores	<span style="color: green;">G</span>

### Sitio / Civil

Calzada	<span style="color: yellow;">A</span>
Estacionamiento	<span style="color: yellow;">A</span>
Pavimento Peatonal (Banqueta)	<span style="color: yellow;">A</span>
Desarrollo de Sitio	<span style="color: green;">G</span>
Paisaje	<span style="color: yellow;">A</span>
Campos de Juego	<span style="color: yellow;">A</span>

### Espacio de Rastreo

Desagüe por Debajo del Edificio	N/A
Acceso / Ventilación	N/A
Fundación	N/A
Tubería Expuesta	N/A
Ductos Expuestos	N/A

## Evaluación de Conveniencia Educativa

### Rating Scale

- **Excelente**  
81-100
- **Bueno**  
66-80
- **Promedio**  
51-65
- **Insatisfactorio**  
36-50
- **Muy Insatisfactorio**  
20-35

Área de evaluación	Resultado
Exterior	<span style="color: green;">74</span>
Edificio General	<span style="color: green;">80</span>
Espacios Académicos y Optativos Generales	<span style="color: yellow;">65</span>
Desarrollo Estudiantil Listo para el Futuro	<span style="color: yellow;">45</span>
Biblioteca / Centro de Medios	<span style="color: green;">73</span>
Seguridad	<span style="color: yellow;">57</span>
Tecnología	<span style="color: yellow;">50</span>
Almacenamiento	<span style="color: red;">33</span>
Muebles, Accesorios y Equipo	<span style="color: yellow;">60</span>
Calidad Ambiental (Iluminación, Olores, Insectos)	<span style="color: green;">88</span>
Controlabilidad de Sistemas (Luces, Temps, Persianas)	<span style="color: yellow;">52</span>