

2016 Evaluación de Condición de Instalacion y Evaluación de Conveniencia Educativa

ESCUELA SECUNDARIA DOBIE & PRE-K CENTER

Sitio de Instalación

1200 E. Rundberg Lane
Austin, TX 78753

Área de Edificio: 133,303 Pies Cuadrados
Pies Cuadrados del Sitio: 20 Acres
Fecha de la Primera Construcción: 1973

Cronología de la Evaluación:

Entrevista de Condición de Instalación: 06/22/16
Vista para Evaluar Condición de Instalación: 06/27/16

Dobie Middle School
Entrevista de Conveniencia Educativa: 06/22/16
Visita para Evaluar Conveniencia Educativa: 06/22/16

Dobie Pre-K Center
Entrevista de Conveniencia Educativa: 08/09/16
Visita para Evaluar Conveniencia Educativa: 08/09/16



Resumen de Instalación



La Escuela Secundaria Dobie fue establecida en 1973 y consiste en el Edificio Principal Escolar de dos pisos (BLDG-055A) y el Edificio de Salones Separado de un solo piso (BLDG-055B), que fue construido en el 2008. Ambos edificios están conectados por una banqueta cubierta.

Evaluación de Condición de Instalacion (ECI)

La ECI es un proceso que se utiliza para entender las deficiencias de una instalación. Es realizado por un equipo de arquitectos e ingenieros de diversas disciplinas. La ECI es realizado usando datos existentes, entrevistas de personal de la instalación, evaluaciones por paseo de la instalación, análisis, y estimación de costos.

CALIFICACION ECI

Escuela Secundaria Dobie

42

*La puntuación de ECI es igual a 100 menos el Índice de Condición de Instalación (ICC). La ICC es igual al costo de mantener, reparar y reemplazar las deficiencias de instalaciones dividido por el valor actual de sustitución de la instalación.

Evaluación de Conveniencia Educativa (ECE)

La ECE mide el grado en que la instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje teniendo en cuenta la calidad del medio ambiente exterior y sitio, espacios académicos, espacios de apoyo, espacios listos para el futuro, biblioteca y centro multimedia, seguridad, tecnología, almacenamiento, accesorios, muebles y equipo y controlabilidad de sistemas de iluminación y climatización.

CALIFICACION ECE

Escuela Secundaria Dobie

50

Dobie Pre-K Center

35

*La ECI y ECE no son una representación del rendimiento académico de la escuela y no reflejar ninguna construcción o mejoras realizadas después de la fecha de evaluación.
*Estos son los proyectos de puntuaciones pendientes retroalimentación AISD.

Enlaces a encuestas en línea:

[AISD Educational Suitability Survey](https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Survey) - https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Survey

[AISD Cuestionario para la Condicion de Instalacion y Conveniencia Educativa](https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Espanol) - https://www.surveymonkey.com/r/AISD_Educational_Suitability_Espanol

2016 Evaluación de Condición de Instalacion y Evaluación de Conveniencia Educativa

Rev. 11/22/2016

Evaluación de Condición de Instalacion

Rating Scale: E G A P F
Excelente Bueno Promedio Malo Falla

	BLDG-044A Edificio Principal Escolar	BLDG-044C Edificio de Salones Separado
Mecánica / Climatización		
Mecánica / Climatización	P	A
Distribución de Agua Sanitaria	P	G
Accesorios de Plomería	A	A
Elevadores y Ascensores	N/A	N/A
Eléctrico		
Distribución Eléctrica	A	G
Iluminación	A	G
Comunicaciones y Seguridad	A	G
Alarma Contra Incendios	A	G
Protección Contra Incendios / Supresión	G	G
Arquitectura Exterior		
Puertas Exteriores	A	G
Paredes Exteriores	G	G
Ventanas Exteriores	A	G
Escaleras Exteriores	G	N/A
Techado	A	G
Arquitectura Interior		
Acabados de Techo Interior	G	G
Puertas Interiores	A	G
Acabados de Piso Interior	G	G
Paredes Interiores	G	G
Acabados de Pared Interior	G	G
Escaleras Interiores	G	N/A
Sitio / Civil		
Calzada	F	
Estacionamiento	F	
Pavimento Peatonal (Banqueta)	P	
Desarrollo de Sitio	P	
Paisaje	G	
Campos de Juego	P	
Espacio de Rastreo (BLDG-044A)		
Desagüe por Debajo del Edificio	A	
Acceso / Ventilación	A	
Fundación	P	
Tubería Expuesta	A	
Ductos Expuestos	G	

Evaluación de Conveniencia Educativa

Rating Scale

- Excelente
81-100
- Bueno
66-80
- Promedio
51-65
- Insatisfactorio
36-50
- Muy Insatisfactorio
20-35

Dobie Middle School - Área de evaluación	Resultado	Dobie Pre-K Center - Área de evaluación	Resultado
Exterior	32	Exterior	29
Edificio General	57	Edificio General	23
Espacios Académicos y Optativos Generales	57	Espacios Académicos y Optativos Generales	25
Desarrollo Estudiantil Listo para el Futuro	55	Desarrollo Estudiantil Listo para el Futuro	28
Biblioteca / Centro de Medios	64	Biblioteca / Centro de Medios	53
Seguridad	29	Seguridad	20
Tecnología	60	Tecnología	40
Almacenamiento	33	Almacenamiento	33
Muebles, Accesorios y Equipo	53	Muebles, Accesorios y Equipo	53
Calidad Ambiental (Iluminación, Olores, Insectos)	44	Calidad Ambiental (Iluminación, Olores, Insectos)	44
Controlabilidad de Sistemas(Luces, Temps, Persianas)	44	Controlabilidad de Sistemas(Luces, Temps, Persianas)	52