

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

10701 South 1st St.

Austin, TX 78748

Pies cuadrados del edificio: 350.000

Acres del predio: 60 Acres

Fecha de la primera construcción: 2000

### Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	5.9%
Hispanos	77.1%
Blancos	12.3%
Indígenas americanos	0.3%
Asiáticos	2.0%
Isleños del Pacífico	0.1%
Dos o más razas	2.4%
Con desventajas económicas	55.0%
Estudiantes que aprenden inglés	21.5%
Educación Especial	13.5%
Matrícula	2798

## Resumen de la instalación

La Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Akins atiende una matrícula de aproximadamente 2,800 estudiantes en el extremo sur de Austin. La declaración del propósito de la escuela es que todos los estudiantes se gradúen preparados para ser exitosos en cualquier emprendimiento postsecundario. La escuela original fue construida en 2000, y se sumaron salones tipo estudios independientes y de ciencia en 2008 y 2010 y consta aproximadamente de 350,000 pies cuadrados. Akins es una escuela academia que tiene siete academias con 400 a 500 estudiantes cada una. La disposición de los espacios de enseñanza en estudios se basa en estas academias.

### Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de escuelas preparatorias del distrito: 61



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

### Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas preparatorias del distrito: 69



Preguntas/Comentarios  
 Correo electrónico:  
[Assessments@perkinswill.com](mailto:Assessments@perkinswill.com)

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

### Puntaje de la ESA:

--- Promedio  
ESA de escuelas  
preparatorias del  
distrito: 61



#### Edificio general


- 1 - Exterior 77
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 60
- 3 - Edificio general 69
- 4 - Seguridad 45
- 5 - Calidad ambiental 76
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 44
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 64

#### Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 42
- 9 - Aprendizaje de carreras CTE 80
- 10 - Artes Visuales y Escénicas 54
- 11 - Atletismo y bienestar 58
- 12 - Servicio de comidas 40
- 13 - Recursos de medios 57
- 14 - Tecnología 55
- 15 - Espacios de administración 60

### Puntaje de la FCA:

--- Promedio  
FCA de escuelas  
preparatorias del  
distrito: 69



#### Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 99
- 2 - Arquitectura interior 79
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 61
- 5 - Sistema eléctrico 60
- 6 - Fontanería 98
- 7 - Predio / Espacio público 68

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios  
Correo electrónico:  
Assessments@perkinswill.com