

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:
2108 Barton Hills Drive
Austin, TX 78704

Pies cuadrados del edificio: 38.200
Acres del predio: 9 Acres
Fecha de la primera construcción: 1964

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	2.0%
Hispanos	27.5%
Blancos	63.1%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	1.8%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	5.6%
Con desventajas económicas	10.4%
Estudiantes que aprenden inglés	2.8%
Educación Especial	10.6%
Matrícula	396

Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Barton Hills, que atiende una matrícula de aproximadamente 400 estudiantes que van desde kínder a sexto grado, está en el centro sur de Austin. Fue construida en 1964 y consta de aproximadamente 38,200 pies cuadrados. La escuela es conocida por su famoso programa de coro y artes culturales además de fuertes programas ambientales. La antigüedad y la configuración de la escuela crean poca flexibilidad para la enseñanza. A pesar de que la escuela tiene sus años, está bien mantenida. La adyacencia de la escuela con el cinturón verde Barton Hills de la Ciudad de Austin es una gran ventaja. La alianza con los parques de la Ciudad de Austin ha creado un espacio de juegos ideal para la escuela y para la comunidad.


Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Edificio general


- 1 - Exterior 31
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 80
- 3 - Edificio general 53
- 4 - Seguridad 57
- 5 - Calidad ambiental 64
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 52
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 75

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 37
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 47
- 10 - Educación Física y Bienestar 50
- 11 - Servicio de comidas 60
- 12 - Recursos de medio 50
- 13 - Tecnología 50
- 14 - Espacios de administración 55

Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 97
- 2 - Arquitectura interior 65
- 3 - Estructural 58
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 75
- 5 - Sistema eléctrico 40
- 6 - Fontanería 79
- 7 - Predio / Espacio público 0

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com