

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:
6800 Bill Hughes Road
Austin, TX 78745

Pies cuadrados del edificio: 136.400
Acres del predio: 28 Acres
Fecha de la primera construcción: 1972

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	5.0%
Hispanos	86.3%
Blancos	6.0%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	0.8%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	1.9%
Con desventajas económicas	85.1%
Estudiantes que aprenden inglés	34.8%
Educación Especial	22.7%
Matrícula	779

Resumen de la instalación

La Escuela Secundaria Bedichek atiende una matrícula estudiantil de aproximadamente 780 estudiantes en el sur de Austin y tiene un alto porcentaje de estudiantes con necesidades de educación especial. La escuela está formada por un gran patio central y espaciosos corredores abiertos. Tiene buena distribución de tecnología por toda la escuela, con grandes pantallas y proyectores en todos los estudios, y una gran cantidad de pantallas y proyectores en la biblioteca. La mayoría de los estudios no tiene acceso suficiente a la luz natural y tienen únicamente dos ventanitas. Varios estudios no tienen ninguna ventana. Los muebles del laboratorio de Ciencias necesitan actualización mientras que los estudios de artes están en obra y no están disponibles en este momento.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de escuelas secundarias del distrito: 62



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas secundarias del distrito: 66



Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio
ESA de escuelas
secundarias del
distrito: 62



Edificio general


- 1 - Exterior 60
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 80
- 3 - Edificio general 64
- 4 - Seguridad 55
- 5 - Calidad ambiental 56
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 36
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 89

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 52
- 9 - Aprendizaje de carreras CTE 54
- 10 - Artes Visuales y Escénicas 69
- 11 - Atletismo y bienestar 73
- 12 - Servicio de comidas 70
- 13 - Recursos de medios 73
- 14 - Tecnología 50
- 15 - Espacios de administración 80

Puntaje de la FCA:

--- Promedio
FCA de escuelas
secundarias del
distrito: 66



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 89
- 2 - Arquitectura interior 94
- 3 - Estructural 45
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 72
- 5 - Sistema eléctrico 91
- 6 - Fontanería 90
- 7 - Predio / Espacio público 68

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com