

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:
8601/8801 Vertex Blvd
Austin, TX 78744

Pies cuadrados del edificio: 131.700
Acres del predio: 15 Acres
Fecha de la primera construcción: 2007

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	6.3%
Hispanos	75.5%
Blancos	11.3%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	2.7%
Isleños del Pacífico	0.2%
Dos o más razas	4.1%
Con desventajas económicas	63.9%
Estudiantes que aprenden inglés	30.6%
Educación Especial	16.1%
Matrícula	1054

Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Blazier, que atiende una matrícula de aproximadamente 1,055 estudiantes, está en el sudeste de Austin. La escuela tiene dos edificios: una escuela primaria y una escuela intermedia. La escuela original abrió en 2007 y el segundo edificio abrió en 2020 como parte del programa del bono de 2017. La escuela intermedia se agregó para aliviar la superpoblación en la escuela original y proveer la primera fase de un plan estratégico para ampliarla para ser una escuela de prekínder a 8.o grado. La escuela original, ahora el edificio de primaria, tiene de kínder a tercer grado y la nueva instalación, conocida como la escuela intermedia, tiene de cuarto a sexto grado.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Edificio general


1 - Exterior	100
2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre	87
3 - Edificio general	82
4 - Seguridad	82
5 - Calidad ambiental	88
6 - Capacidad de controlar sistemas	76
7 - Mobiliario, apliques, equipamiento	75

Aspecto académico

8 - Aspecto académico y de aprendizaje	67
9 - Artes Visuales y Escénicas	100
10 - Educación Física y Bienestar	90
11 - Servicio de comidas	90
12 - Recursos de medio	93
13 - Tecnología	65
14 - Espacios de administración	85






Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Todo el plantel

1 - Arquitectura exterior	100
2 - Arquitectura interior	85
3 - Estructural	100
4 - Sistema mecánico / Climatización	78
5 - Sistema eléctrico	98
6 - Fontanería	77
7 - Predio / Espacio público	100

	Muy insatisfactorio	0-35
	Insatisfactorio	36-50
	Regular	51-65
	Satisfactorio	66-80
	Muy satisfactorio	81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com