

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

3309 Kerbey Lane

Austin, TX 78703

Pies cuadrados del edificio: 37.500

Acres del predio: 6 Acres

Fecha de la primera construcción: 1939

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	2.4%
Hispanos	19.9%
Blancos	68.7%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	3.5%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	5.4%
Con desventajas económicas	12.9%
Estudiantes que aprenden inglés	2.7%
Educación Especial	5.9%
Matrícula	371

Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Bryker Woods, que atiende una matrícula de aproximadamente 375 estudiantes, está en el centro de Austin. La escuela se ubica en un barrio consolidado del centro de Austin y todavía mantiene la estructura original construida en 1939. Se ha ampliado por el crecimiento de la matrícula a lo largo de los años. El edificio original se construyó en la década de 1930, seguido por ampliaciones en 1949 y 1999. El terreno total tiene aproximadamente 37,500 pies cuadrados. La escuela ofrece programas de banda y orquesta además de ópera de quinto grado. Los programas destacados incluyen terapeuta certificado de lenguaje, bellas artes y aprendizaje socioemocional.


Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
 Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Edificio general


- 1 - Exterior 26
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 73
- 3 - Edificio general 51
- 4 - Seguridad 75
- 5 - Calidad ambiental 80
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 68
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 75

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 33
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 47
- 10 - Educación Física y Bienestar 80
- 11 - Servicio de comidas 50
- 12 - Recursos de medio 50
- 13 - Tecnología 50
- 14 - Espacios de administración 50

Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 57
- 2 - Arquitectura interior 19
- 3 - Estructural 64
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 77
- 5 - Sistema eléctrico 34
- 6 - Fontanería 0
- 7 - Predio / Espacio público 9

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com