

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

8401 Hathaway Drive

Austin, TX 78757

Pies cuadrados del edificio: 138.200

Acres del predio: 23 Acres

Fecha de la primera construcción: 1961

### Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	7.8%
Hispanos	88.2%
Blancos	2.3%
Indígenas americanos	0.1%
Asiáticos	1.0%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	0.6%
Con desventajas económicas	96.1%
Estudiantes que aprenden inglés	69.4%
Educación Especial	20.7%
Matrícula	932

## Resumen de la instalación

La Escuela Secundaria Burnet, que atiende una matrícula de aproximadamente 950 estudiantes en el centro norte de Austin, tiene una concentración en lenguaje dual, STEAM y estudios agrícolas. Un gran corredor techado alrededor de cuatro olmos maduros en el frente del edificio crea una entrada acogedora. La configuración del edificio con tres alas de estudios paralelas conectadas por un pasillo principal provee mucha luz natural en los espacios de aprendizaje; sin embargo, estos espacios no cumplen con los estándares educativos modernos. Las instalaciones de la escuela son muchas y en buenas condiciones. El espacioso Jardín de Aprendizaje está bien equipado y bien mantenido, brindando un excelente espacio para educación medioambiental.

### Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de escuelas secundarias del distrito: 62



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

### Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas secundarias del distrito: 66



Preguntas/Comentarios  
 Correo electrónico:  
[Assessments@perkinswill.com](mailto:Assessments@perkinswill.com)

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

### Puntaje de la ESA:

--- Promedio  
ESA de escuelas  
secundarias del  
distrito: 62



#### Edificio general


- 1 - Exterior 69
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 70
- 3 - Edificio general 47
- 4 - Seguridad 42
- 5 - Calidad ambiental 44
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 36
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 60

#### Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 37
- 9 - Aprendizaje de carreras CTE 89
- 10 - Artes Visuales y Escénicas 54
- 11 - Atletismo y bienestar 36
- 12 - Servicio de comidas 40
- 13 - Recursos de medios 53
- 14 - Tecnología 40
- 15 - Espacios de administración 50

### Puntaje de la FCA:

--- Promedio  
FCA de escuelas  
secundarias del  
distrito: 66



#### Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 59
- 2 - Arquitectura interior 80
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 7
- 5 - Sistema eléctrico 71
- 6 - Fontanería 31
- 7 - Predio / Espacio público 0

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios  
Correo electrónico:  
Assessments@perkinswill.com