

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

3700 Convict Hill Rd

Austin, TX 78749

Pies cuadrados del edificio: 173.400

Acres del predio: 21 Acres

Fecha de la primera construcción: 1986

### Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	6.2%
Hispanos	56.2%
Blancos	32.2%
Indígenas americanos	0.3%
Asiáticos	0.8%
Isleños del Pacífico	0.3%
Dos o más razas	4.2%
Con desventajas económicas	56.3%
Estudiantes que aprenden inglés	17.8%
Educación Especial	23.6%
Matrícula	794

## Resumen de la instalación

La Escuela Secundaria Covington atiende una matrícula de aproximadamente 800 estudiantes en el sudoeste de Austin. El edificio fue construido en 1986 y consta de aproximadamente 173,400 pies cuadrados en 21 acres. Covington es una Academia de Bellas Artes que provee aprendizaje creativo avanzado e incorpora estrategias de preparación universitaria a través de su programa AVID (Progreso por medio de la determinación individual). La academia se concentra en mejorar la confianza en uno mismo y la autodisciplina, fortalecer las habilidades sociales y de resolución de problemas, y proveer estudios académicos reforzados por las artes mediante una gran variedad de programas.


### Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):

--- Promedio ESA de escuelas secundarias del distrito: 62



### Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas secundarias del distrito: 66



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios  
 Correo electrónico:  
[Assessments@perkinswill.com](mailto:Assessments@perkinswill.com)

## Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

### Puntaje de la ESA:

--- Promedio  
ESA de escuelas  
secundarias del  
distrito: 62



#### Edificio general


- 1 - Exterior 66
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 70
- 3 - Edificio general 56
- 4 - Seguridad 62
- 5 - Calidad ambiental 84
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 52
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 55

#### Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 49
- 9 - Aprendizaje de carreras CTE 82
- 10 - Artes Visuales y Escénicas 83
- 11 - Atletismo y bienestar 52
- 12 - Servicio de comidas 40
- 13 - Recursos de medios 60
- 14 - Tecnología 65
- 15 - Espacios de administración 55

### Puntaje de la FCA:

--- Promedio  
FCA de escuelas  
secundarias del  
distrito: 66



#### Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 87
- 2 - Arquitectura interior 59
- 3 - Estructural 58
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 73
- 5 - Sistema eléctrico 27
- 6 - Fontanería 0
- 7 - Predio / Espacio público 29

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios  
Correo electrónico:  
Assessments@perkinswill.com