

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

5601 Manchaca Rd

Austin, TX 78745

Pies cuadrados del edificio: 348.300

Acres del predio: 40 Acres

Fecha de la primera construcción: 1969

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	5.9%
Hispanos	73.2%
Blancos	16.7%
Indígenas americanos	0.1%
Asiáticos	1.0%
Isleños del Pacífico	0.1%
Dos o más razas	2.9%
Con desventajas económicas	63.4%
Estudiantes que aprenden inglés	18.2%
Educación Especial	16.2%
Matrícula	1550

Resumen de la instalación

La Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Crockett atiende una matrícula de aproximadamente 1,560 estudiantes en el sur de Austin y es conocida por sus programas de educación profesional y tecnología. La escuela ofrece clases y certificaciones articuladas para que los estudiantes puedan graduarse listos para ingresar a la fuerza laboral. Los programas para vehículos automotores y construcción generan mucho interés porque se dictan en instalaciones especializadas con una gran variedad de maquinarias y clases. Fue construida en 1969 y consta de aproximadamente 350,000 pies cuadrados en 40 acres.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de escuelas preparatorias del distrito: 61



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas preparatorias del distrito: 69



Preguntas/Comentarios
 Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio
ESA de escuelas
preparatorias del
distrito: 61



Edificio general


- 1 - Exterior 40
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 70
- 3 - Edificio general 49
- 4 - Seguridad 37
- 5 - Calidad ambiental 68
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 28
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 49

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 55
- 9 - Aprendizaje de carreras CTE 72
- 10 - Artes Visuales y Escénicas 63
- 11 - Atletismo y bienestar 50
- 12 - Servicio de comidas 80
- 13 - Recursos de medios 80
- 14 - Tecnología 40
- 15 - Espacios de administración 45

Puntaje de la FCA:

--- Promedio
FCA de escuelas
preparatorias del
distrito: 69



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 32
- 2 - Arquitectura interior 69
- 3 - Estructural 83
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 64
- 5 - Sistema eléctrico 31
- 6 - Fontanería 77
- 7 - Predio / Espacio público 36

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com