

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

3601 Govalle Ave

Austin, TX 78702

Pies cuadrados del edificio: 81.000

Acres del predio: 9 Acres

Fecha de la primera construcción: 2018

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	15.7%
Hispanos	82.2%
Blancos	0.5%
Indígenas americanos	0.3%
Asiáticos	0.3%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	1.1%
Con desventajas económicas	88.6%
Estudiantes que aprenden inglés	33.8%
Educación Especial	22.7%
Matrícula	370

Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Govalle, que atiende una matrícula de aproximadamente 370 estudiantes, está en el este de Austin. Fue uno de los primeros proyectos completados como parte del programa del bono de 2017 y reemplazó por completo a la vieja Escuela Primaria Govalle originariamente construida en 1931. La escuela abrió a mediados de febrero de 2020. La escuela ofrece una amplia gama de programas, incluso prekínder, lenguaje dual y educación en STEM. El edificio tiene dos pisos en las alas de salones de clase y hay amplio acceso a la luz natural por todos lados. La escuela tiene numerosos espacios de aprendizaje, desde estudios de tamaño adecuado a salones para grupos pequeños y espacios de aprendizaje flexibles; todos cumplen con las especificaciones educativas de distrito.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Muy insatisfactorio	0-35
Insatisfactorio	36-50
Regular	51-65
Satisfactorio	66-80
Muy satisfactorio	81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Preguntas/Comentarios
 Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Edificio general


1 - Exterior	100
2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre	93
3 - Edificio general	93
4 - Seguridad	98
5 - Calidad ambiental	92
6 - Capacidad de controlar sistemas	100
7 - Mobiliario, apliques, equipamiento	95

Aspecto académico

8 - Aspecto académico y de aprendizaje	93
9 - Artes Visuales y Escénicas	100
10 - Educación Física y Bienestar	90
11 - Servicio de comidas	90
12 - Recursos de medio	87
13 - Tecnología	100
14 - Espacios de administración	90






Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Todo el plantel

1 - Arquitectura exterior	100
2 - Arquitectura interior	90
3 - Estructural	100
4 - Sistema mecánico / Climatización	100
5 - Sistema eléctrico	100
6 - Fontanería	100
7 - Predio / Espacio público	100

	Muy insatisfactorio	0-35
	Insatisfactorio	36-50
	Regular	51-65
	Satisfactorio	66-80
	Muy satisfactorio	81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com