

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

906 West Lynn St

Austin, TX 78703

Pies cuadrados del edificio: 42.100

Acres del predio: 3 Acres

Fecha de la primera construcción: 1916

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afromericanos	7.4%
Hispanos	39.0%
Blancos	41.0%
Indígenas americanos	0.3%
Asiáticos	6.0%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	6.3%
Con desventajas económicas	27.5%
Estudiantes que aprenden inglés	8.9%
Educación Especial	12.0%
Matrícula	349

Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Mathews, que atiende una matrícula de aproximadamente 350 estudiantes en el centro de Austin, es conocida como una escuela barrial urbana. Fue construida originariamente en 1916 y el predio está completamente integrado a la red vecinal. La escuela recibió un Medallón Histórico de Texas en 2006. Debido a restricciones del predio, no tiene estacionamiento propio, solo sobre la calle. La configuración del edificio es una instalación de dos pisos en una forma de "H" básica con los patios en la parte trasera del inmueble.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Preguntas/Comentarios
 Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Edificio general

- 1 - Exterior 54
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 47
- 3 - Edificio general 44
- 4 - Seguridad 52
- 5 - Calidad ambiental 80
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 76
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 75

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 37
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 40
- 10 - Educación Física y Bienestar 50
- 11 - Servicio de comidas 50
- 12 - Recursos de medio 53
- 13 - Tecnología 40
- 14 - Espacios de administración 45

Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 67
- 2 - Arquitectura interior 0
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 76
- 5 - Sistema eléctrico 85
- 6 - Fontanería 99
- 7 - Predio / Espacio público 0

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com