

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

3700 N. Hills Drive

Austin, TX 78731

Pies cuadrados del edificio: 126.100

Acres del predio: 26.3 Acres

Fecha de la primera construcción: 1967

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	4.7%
Hispanos	25.2%
Blancos	55.9%
Indígenas americanos	0.2%
Asiáticos	8.7%
Isleños del Pacífico	0.1%
Dos o más razas	5.4%
Con desventajas económicas	24.5%
Estudiantes que aprenden inglés	11.5%
Educación Especial	12.3%
Matrícula	1246

Resumen de la instalación

La Escuela Secundaria Murchison, que atiende una matrícula estudiantil de aproximadamente 1,250 estudiantes en el noroeste de Austin, es conocida por su programa de escuela secundaria de Bachillerato Internacional además de ser una especialización para varios programas de CTE y del Proyecto Lead the Way que pueden ser remitidos a la Escuela Preparatoria Anderson. Gracias al programa del bono de 2017, la escuela original está recibiendo muchas actualizaciones y modernizaciones que incluyen el centro de medios, oficinas administrativas y nuevos centros de aprendizaje profesional (PLC) para maestros. También se agregó un nuevo edificio de salones de clase de tres pisos.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de escuelas secundarias del distrito: 62



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de escuelas secundarias del distrito: 66



Preguntas/Comentarios
 Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio
ESA de escuelas
secundarias del
distrito: 62



Edificio general


- 1 - Exterior 69
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 40
- 3 - Edificio general 42
- 4 - Seguridad 68
- 5 - Calidad ambiental 72
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 52
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 60

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 69
- 9 - Aprendizaje de carreras CTE 56
- 10 - Artes Visuales y Escénicas 37
- 11 - Atletismo y bienestar 52
- 12 - Servicio de comidas 50
- 13 - Recursos de medios 93
- 14 - Tecnología 50
- 15 - Espacios de administración 90

Puntaje de la FCA:

--- Promedio
FCA de escuelas
secundarias del
distrito: 66



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 92
- 2 - Arquitectura interior 73
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 83
- 5 - Sistema eléctrico 94
- 6 - Fontanería 0
- 7 - Predio / Espacio público 20

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com