

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:
3601 Webberville Road
Austin, TX 78702

Pies cuadrados del edificio: 47.100
Acres del predio: 9 Acres
Fecha de la primera construcción: 1958

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	35.5%
Hispanos	60.8%
Blancos	1.8%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	0.9%
Isleños del Pacífico	0.0%
Dos o más razas	0.9%
Con desventajas económicas	99.5%
Estudiantes que aprenden inglés	14.7%
Educación Especial	14.7%
Matrícula	217

Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Oak Springs atiende una matrícula de aproximadamente 220 estudiantes en el este de Austin. La escuela fue construida en 1958 con un edificio de gimnasio independiente completado en 1984 y tiene un total de aproximadamente 47,000 pies cuadrados. La escuela atiende estudiantes desde prekinder hasta quinto grado. El exterior del edificio tiene una apariencia anticuada pero está bien mantenido. Hay un patio que tiene jardines y asientos al aire libre pero necesita actualizaciones para funcionar bien como un espacio de aprendizaje al aire libre.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Edificio general


- 1 - Exterior 46
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 67
- 3 - Edificio general 49
- 4 - Seguridad 57
- 5 - Calidad ambiental 80
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 60
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 69

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 47
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 53
- 10 - Educación Física y Bienestar 50
- 11 - Servicio de comidas 50
- 12 - Recursos de medio 50
- 13 - Tecnología 65
- 14 - Espacios de administración 70

Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 43
- 2 - Arquitectura interior 39
- 3 - Estructural 58
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 80
- 5 - Sistema eléctrico 58
- 6 - Fontanería 48
- 7 - Predio / Espacio público 9

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com