

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020



Dirección del edificio:

1101 Wheatley Ave

Austin, TX 78752

Pies cuadrados del edificio: 88.000

Acres del predio: 17 acres

Fecha de la primera construcción: 2001

Características demográficas de los estudiantes:


Características demográficas	Porcentaje
Afroamericanos	8.3%
Hispanos	83.6%
Blancos	3.8%
Indígenas americanos	0.0%
Asiáticos	3.2%
Isleños del Pacífico	0.7%
Dos o más razas	0.5%
Con desventajas económicas	92.3%
Estudiantes que aprenden inglés	81.5%
Educación Especial	7.4%
Matrícula	444

Resumen de la instalación

La Escuela Primaria Pickle, que atiende una matrícula de aproximadamente 445 estudiantes en el noreste de Austin, es conocida por su estrecho vínculo con el Centro Comunitario St. John. La escuela incluye la escuela, el centro comunitario, la clínica comunitaria y una biblioteca pública. La escuela y el centro comunitario comparten varios espacios claves. Los recursos comunes quieren decir que la escuela y el gimnasio son bastante grandes en comparación con otras escuelas primarias en el distrito.

Puntaje de la evaluación de idoneidad educacional (ESA):


--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Puntaje de la evaluación de condición de las instalaciones (FCA):

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Preguntas/Comentarios
 Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com

Evaluaciones de idoneidad educacional y de la condición de las instalaciones - 2020

La ESA evalúa cuán bien una instalación apoya la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las especificaciones educativas del distrito como el estándar. Incluye ítems como por ejemplo el exterior, el edificio general, la seguridad, la controlabilidad de la iluminación, el mobiliario, los espacios académicos y administrativos y la tecnología.


La FCA evalúa la condición física de una instalación

para medir cuáles sistemas están averiados, deteriorados, etc. Incluye ítems como por ejemplo el tejado, la calefacción y el aire acondicionado, la fontanería, los sistemas eléctricos, el desagüe del predio y el estacionamiento.

Ambas evaluaciones incorporan datos, entrevistas al personal, recorridos de instalaciones, estimación de costos y análisis.

Puntaje de la ESA:

--- Promedio ESA de las escuelas primarias del distrito: 64



Edificio general


- 1 - Exterior 66
- 2 - Actividad y Aprendizaje al aire libre 80
- 3 - Edificio general 53
- 4 - Seguridad 57
- 5 - Calidad ambiental 76
- 6 - Capacidad de controlar sistemas 92
- 7 - Mobiliario, apliques, equipamiento 69

Aspecto académico

- 8 - Aspecto académico y de aprendizaje 53
- 9 - Artes Visuales y Escénicas 60
- 10 - Educación Física y Bienestar 100
- 11 - Servicio de comidas 80
- 12 - Recursos de medio 53
- 13 - Tecnología 55
- 14 - Espacios de administración 55

Puntaje de la FCA:

--- Promedio FCA de las escuelas primarias del distrito: 62



Todo el plantel

- 1 - Arquitectura exterior 73
- 2 - Arquitectura interior 59
- 3 - Estructural 100
- 4 - Sistema mecánico / Climatización 94
- 5 - Sistema eléctrico 50
- 6 - Fontanería 100
- 7 - Predio / Espacio público 76

- Muy insatisfactorio 0-35
- Insatisfactorio 36-50
- Regular 51-65
- Satisfactorio 66-80
- Muy satisfactorio 81-100

Preguntas/Comentarios
Correo electrónico:
Assessments@perkinswill.com